

Opole, 9 kwietnia 2009

Maciej Osmulski
[...]

Opolski Zakład Przewozów Regionalnych
ul. Krakowska 48
45-075 Opole
prop@pr.pkp.pl

Odpowiedź na pismo: PRDSd-051/28/2009

W odpowiedzi na państwa pismo, chciałbym zauważyć, że obsługa pociągu jest w ciągłym ruchu co daje jej odpowiedni zapas ciepła produkowanego przez mięśnie. Subiektywne odczucie chłodu jest zaburzone. Podróżni którzy siedzą, a co za tym idzie są w bezruchu, będą odczuwać temperaturę znacznie niższą niż obsługa. Należy również wziąć pod uwagę ubiór w jakim poruszają się państwa pracownicy. To wszystko wpływa na błędną ocenę temperatury w pociągu. Przypominam, że temperatura powinna być utrzymywana w granicach 20°C.

Wnioskuje o przedstawienie rezultatów przeprowadzonego badania frekwencji, gdyż nie mogę dać wiary wynikom uzyskanym przez państwa pracowników. Jest to wątkowo nieodpowiednia praktyka, gdyż wyniki mogą być prowadzone pośpiesznie i niedbale ponieważ pracownicy w głównej mierze odpowiadają za bezpieczeństwo podróżnych, a w drugiej lub dalszej kolejności za prowadzenie badań frekwencji.

Proszę o elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia pisma do państwa siedziby.

Z poważaniem,
Maciej Osmulski